

Data inizio movimento	Data rilievo	Tipologia
/	/	Colamento, debris flow/Scivolamento o scorrimento
/	13/10/2004	Scivolamento o scorrimento
/	13/10/2004	Crollo o ribaltamento
/	19/10/2004	Complessa
duemila	05/11/2004	Superficie di colata, soil slip
/	22/08/2008	Superficie di colata, soil slip
	01/09/2008	Superficie di colata, soil slip
/	/	Superficie di colata, soil slip
/	2008	Superficie di colata, soil slip
2010	/	Scivolamento o scorrimento
28-nov-19	28-nov-19	Scivolamento o scorrimento
06-gen-24	06-gen-24	Scivolamento o scorrimento

Località (bacino Branega)

Salada

bric Colla

bric Fagaggia

rio Lagaccio

Acqua Sulfurea

Pian di Sotto

Meisetto

Acqua Sulfurea

Casette

confluenza Rio Anassi/torrente Branega

Crevari

Via Acquasanta

Danno

medi (centro abitato, strada comunale, sbarramento parziale corso d'acqua principale)

leggeri (strada comunale)

leggeri (boschi) e potenziali (strada comunale)

medi (boschi)

leggeri (ferrovia), totali (boschi, sbarramento totale corso d'acqua secondario)

leggeri (boschi) e potenziali (strada comunale e pedonale)

leggeri (ferrovia), totali (boschi, sbarramento totale corso d'acqua secondario)

medi (case sparse, strada comunale, sbarramento parziale corso d'acqua principale e secondario)

potenziali (nucleo rurale, sbarramento parziale corso d'acqua principale)

potenziali (strada comunale, carrozzabile non asfaltata, sbarramento totale corso d'acqua secondario)

danni medi (strada comunale)

leggeri (strada comunale)

Lat	Long
------------	-------------

4919835.5 N	482630.3 E
4922039.5 N	482491.9 E
4920905.8 N	482591.7 E
4921109.9 N	482128.8 E
4922163.1 N	482155.5 E
4921562.8 N	482036.3 E

4920688.9 N	482149.9 E
4920864.4 N	482122.2 E

4922463.0 N	481226.8 E
-------------	------------