

R.N. GIOVANNI BAUSAN

Comunicazioni interne del piano di corridoio

Numero catalitico	Specie di apertura	Sezione libera in mq.	Distanza del centro dal palleggiato	Locali che mettono in comunicazione	Posto da dove si manovra	Osservazioni	Numero catalitico	Specie dell'apertura	Sezione libera in mq.	Distanza del centro dal palleggiato	Locali che mettono in comunicazione	Posto da dove si manovra	Osservazioni
202	Bortello stagno	0,990	0,350	Manica a vento e caldaie poppiere	Dal posto		225	Bortello stagno	0,386	0,320	Cofferdam centrale e caldaie poppiere	Dal posto	
203	"	0,990	0,350	"	"		226	"	0,386	0,320	"	"	
204	Bassaggio che dovrebbe esser stagno	0,480	0,130	Carbonaia di rispetto e cofferdam centra		È privo di porta	227	Bassaggio stagno	0,200	0,580	Carbonaia di rispetto e cofferdam laterale	Dalla carbonaia	
205	"	0,480	0,130	"		"	228	"	0,200	0,580	"	"	
206	Boccaportello stagno	0,158	0,850	Carbonaia di rispetto e carbonaia di servizio	Dal ponte corazzato		229	Boccaportello stagno	0,158	0,850	Carbonaia di rispetto e carbonaia di servizio	Dal ponte corazzato	
207	"	0,158	0,850	"	"		230	"	0,158	0,850	"	"	
208	"	0,158	0,750	"	"		231	Bassaggio che dovrebbe essere stagno	0,444	0,960	Carbonaie di rispetto 79-83		È privo di porta
209	"	0,158	0,750	"	"		232	"	0,444	0,960	"	"	"
210	Bassaggio che dovrebbe esser stagno	0,444	0,960	Carbonaie di rispetto 75-76		È privo di porta	233	"	0,444	0,960	"	"	"
211	Bortello stagno	0,990	0,350	Manica a vento e caldaie poppiere	Dal posto		234	Bassaggio stagno	0,200	0,580	Carbonaia di rispetto e cofferdam laterale	Dalla carbonaia	
212	"	0,990	0,350	"	"		235	"	0,200	0,580	"	"	
213	Bassaggio stagno	0,200	0,580	Carbonaia di rispetto e cofferdam laterale	Dalla carbonaia		236	"	0,200	0,580	"	"	
214	"	0,200	0,580	"	"		237	"	0,200	0,580	"	"	
215	Bassaggio che dovrebbe esser stagno	0,444	0,960	Carbonaie di rispetto 75-79		È privo di porta	238	"	0,200	0,580	"	"	
216	"	0,444	0,960	"	"	"	239	"	0,200	0,580	"	"	
217	Boccaportello stagno	0,158	0,850	Carbonaia di rispetto e carbonaia di servizio	Dal ponte corazzato		240	Bassaggio che dovrebbe esser stagno	0,444	0,960	Carbonaie di rispetto 82-86		È privo di porta
218	"	0,158	0,850	"	"		241	"	0,444	0,960	"	"	"
219	Bassaggio stagno	0,200	0,580	" e cofferdam laterale	Dalla carbonaia		242	Bassaggio stagno	0,200	0,580	Carbonaia di rispetto e cofferdam laterale	Dalla carbonaia	
220	"	0,200	0,580	"	"		243	"	0,200	0,580	"	"	
221	"	0,200	0,580	"	"		244	Bassaggio che dovrebbe esser stagno	0,444	0,960	Carbonaie di rispetto 86-87		È privo di porta
222	"	0,200	0,580	"	"		245	Bortello stagno	0,195	0,410	Dira vno e paranco idraulico di sinistra	Dal posto	
223	Bortello	0,990	0,350	Manica a vento e caldaie poppiere	Dal posto		246	"	0,195	0,410	Cambusa " di destra	"	
224	"	0,990	0,350	"	"		247	"	0,302	0,500	Deposito veliere e locale timone	"	

Spesza, li 15. Giugno 1897

Il Direttore delle costruzioni navali

G. Magagnoli