


DANDOLO

Compartimenti stagni
Sezione longitudinale
Scala 1/200
Lato sinistro



Lato destro

L'Ingegnere incaricato
Chardera

Il Direttore delle Costruzioni
G. M. G.