

DANDOLO

Passaggi stagivi del ponte cellulare

Numero caratte- ristico	Specie di cloisonna	Sezione libera in dm. q.	Distanza del centro dal galleggiante	Locali che mette in comunicazione	Posto da dove si manovra	Osservazioni	Numero caratte- ristico	Specie di cloisonna	Sezione libera in dm. q.	Distanza del centro dal galleggiante	Locali che mette in comunicazione	Posto da dove si manovra	Osservazioni
529	Porta antoclave.	16	0,14	La carbonara di rispetto loc. n. 215 col pont. col. loc. 269	Dal posto		565	Porta antoclave.	16	0,57	Il deposito del vehere col ponte cell. locali n. 295	Dal posto	
530	"	16	0,14	" " " " 216 " " 269	"		566	"	16	0,50	" del pane " " " 290	"	
531	"	16	0,16	" " " " 215 " " 267	"		567	"	16	0,59	" del torpediniere " " " 293	"	
532	"	16	0,16	" " " " 216 " " 270	"		568	"	16	0,55	" del nocchiere " " " 292	"	
533	"	16	0,38	" " " " 231 " " 273	"		569	"	16	0,62	" del vehere " " " 297	"	
534	"	16	0,16	" " " " 214 " " 266	"		570	"	16	0,55	" del nocchiere " " " 296	"	
535	"	16	0,59	" " " " 227 " " 271	"		571	"	16	0,55	" del torpediniere " " " 299	"	
536	"	16	0,17	" " " " 216 " " 267	"		572	" a prigionieri	16	0,55	" " " " " 299	"	
537	"	16	0,59	" " " " 229 " " 273	"		573	" antoclave.	16	0,66	" del vestiario " " " 299	"	
538	"	16	0,38	" " " " 230 " " 276	"		574	"	16	0,55	" del nocchiere " " " 296	"	
539	"	16	0,59	" " " " 231 " " 275	"		575	"	16	0,68	" del vestiario " " " 300	"	
540	"	16	0,59	" " " " 226 " " 272	"		576	"	16	0,62	" del nocchiere " " " 297	"	
541	"	16	0,40	" " " " 229 " " 279	"		577	"	16	0,70	" del vestiario " " " 300	"	
542	"	16	0,39	" " " " 227 " " 274	"		578	" a prigionieri	16	0,65	" del torpediniere " " " 295	"	
543	"	16	0,40	" " " " 231 " " 281	"		579	" antoclave	16	0,72	" provvigioni " " " 301	"	
544	"	16	0,39	" " " " 230 " " 276	"		580	"	16	0,68	" del vestiario " " " 300	"	
545	"	16	0,42	" " " " 227 " " 277	"		581	"	16	0,74	" provvigioni " " " 303	"	
546	"	16	0,40	" " " " 225 " " 280	"		582	"	16	0,72	" " " " " 301	"	
547	"	16	0,42	" " " " 229 " " 279	"		583	"	16	0,75	" " " " " 304	"	
548	"	16	0,40	" " " " 230 " " 282	"		584	"	16	0,74	" " " " " 302	"	
549	"	16	0,42	" " " " 231 " " 281	"		585	"					
550	"	16	0,41	" " " " 226 " " 273	"		586	"					
551	"	16	0,45	Il deposito del pane col ponte cell. locali n. 283	"		587	"					
552	"	16	0,42	La carbonara di risp. loc. n. 226	"		588	"					
553	"	16	0,45	Il deposito del pane	"		589	"					
554	"	16	0,42	La carbonara di risp. loc. n. 228	"		590	"					
555	"	16	0,50	Il deposito del pane	"		591	"					
556	"	16	0,42	La carbonara di risp. loc. n. 230	"		592	"					
557	"	16	0,50	Il deposito del pane	"		593	"					
558	"	16	0,45	" " " " " " " " " " " " " "	"		594	"					
559	"	16	0,49	" " " " " " " " " " " " " "	"		595	"					
560	"	16	0,45	" " " " " " " " " " " " " "	"		596	"					
561	"	16	0,55	Il deposito del vehere	"		597	"					
562	"	16	0,49	" del pane	"		598	"					
563	"	16	0,55	" del vehere	"		599	"					
564	"	16	0,50	" del pane	"		600	"					

L'Ingegnere incaricato
C. Lardani
 Il Direttore delle Costruzioni
Ungari