


R.N. CARLO ALBERTO

Tubolatura d'incendio


Ponte di corridoio

Scala 1:100

6478



Stiva inferiore



L'ingegnere incaricato

Spina li 19 aprile 1879  
Il Direttore del genio navale  
Direttore delle costruzioni