

<b>Data inizio movimento</b>	<b>Data rilievo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Località (bacino Varenna)</b>
1994	10/05/2004	Colamento, debris flow	Cantalupo
1996	10/05/2004	Scivolamento o scorrimento	Case Candotti
1994	10/05/2004	Colamento, debris flow	Ronco inferiore
1996	10/05/2004	Scivolamento o scorrimento	Case Candotti
1993	10/05/2004	Superficie di colata, soil slip	Cà Noa
1993	10/05/2004	Complessa	Carpenara
1994	25/05/2004	Superficie di colata, soil slip	Stazione di Granara
1993	25/05/2004	Colamento, debris flow	Chiesino
1993	25/05/2004	Colamento, debris flow	Ramaspessa
1993	25/05/2004	Colamento, debris flow	Chiesino
1993	06/09/2004	Crollo o ribaltamento	Il Lencio
11-nov-18	11-nov-18	Scivolamento o scorrimento	San Carlo di Cese

<b>Danno</b>	<b>Lat</b>
danni medi (strada comunale) e potenziali (sbarramento parziale corso d'acqua principale)	4920911.5 N
danni medi (strada pedonale, acquedotti, sbarramento totale corso d'acqua secondario)	4921108.5 N
danni medi (strada pedonale) e potenziali (sbarramento parziale corso d'acqua secondario)	4921714.7 N
danni medi (strada pedonale, acquedotti, sbarramento parziale corso d'acqua secondario)	
danni medi (carrozzabile non asfaltata)	4923171.6 N
leggeri (carrozzabile non asfaltata)	4923612.4 N
danni leggeri (ferrovia) e potenziali (sbarramento parziale corso d'acqua secondario)	4920965.6 N
danni leggeri (sbarramento parziale corso d'acqua principale)	4921771.8 N
danni potenziali (sbarramento parziale corso d'acqua principale)	4923203.1 N
danni medi (strada pedonale)	
danni leggeri (carrozzabile non asfaltata)	4926154.8 N
danni medi (strada carrozzabile)	4924975.7 N

## Long

485200.1 E  
484956.9 E  
485349.2 E

486021.5 E  
485768.2 E  
486021.7 E  
485578.7 E  
485711.5 E

487084.6 E  
486674.0 E